

19014 | Rotary airlock valve MPSF 36-38



Beschreibung

Typ: MPSF 36-38

Durchfallschleuse

mit Motor

nicht revidiert

Anzahl Zellen: 10

Rotorblätter beschädigt

angeschliffen

Spiel seitlich: L = 0.10, R = 0.25

Spiel Rotor: 0.75

Serie-Nummer: 10103111

Preis

CHF 1'600.-

Morewa AG

Mühliacherweg 20
CH - 5105 Auenstein

Tel. +41 (0)62 897 28 55
Fax +41 (0)62 897 31 41

www.swissmetal.ch
info@morewa.ch

