

19014 | Válvula rotativa MPSF 36-38



Beschreibung

Typ: MPSF 36-38

Durchfallschleuse

mit Motor

nicht revidiert

Anzahl Zellen: 10

Rotorblätter beschädigt

angeschliffen

Spiel seitlich: L = 0.10, R = 0.25

Spiel Rotor: 0.75

Serie-Nummer: 10103111

Preis

CHF 1'600.-

