


19481 | Válvula rotativa MPSA 28-22



Beschreibung

Typ: MPSA 28-22

Durchfallschleuse

nicht revidiert

Anzahl Zellen: 10

ein Rotorblatt ist verhacket

Spiel Rotor: 0.10

Preis

CHF 1'070.-

