

45630 | Válvula rotativa Bühler



Beschreibung

Typ: MPSE 22-22

reduzierter Durchlass

Rotor teils gefüllt

Preis

CHF 500

