



19197 | Válvula rotativa MPSJ 36-38



Beschreibung

Typ: MPSJ 36-38
Durchfallschleuse

mit Motor
nicht revidiert
Anzahl Zellen: 10
mit Abstreifer
angeschliffen
ein Rotorblatt stark beschädigt
1.5 kW
Spiel seitlich: 0.20
Spiel Rotor: 0.35

Maschinen-Nummer: 10258035

Preis

CHF 1'600.-

